

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
เลขที่รับ 2435
วันที่ 25. ต.ค. 2564
เวลา 15.50 น.



ที่ อจ ๐๐๒๒.๒/๑๒๕๑

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด อจ ๓๗๐๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลทดสอบวัสดุงานก่อสร้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง ที่ อจ ๗๓๓๐๓/๗๘๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ ทะเบียนทดสอบเลขที่ อจ๑-๖๕-๐๐๕๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง ได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ให้ดำเนินการทดสอบคุณสมบัติวัสดุตัวอย่างคอนกรีตรูปลูกบาศก์ (CUBE) จำนวน ๖ ตัวอย่าง ของโครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ภายในหมู่บ้าน) (สายที่๒) บ้านท่าอุดม หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด (มยผ. ๑๒๑๐-๕๐) นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการทดสอบคุณสมบัติวัสดุของโครงการก่อสร้างดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

เรียน นาย ก. น.ค.
- ส.น.ง. โขนาอิจา

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจตรี (ยศ) อนันต์ บุญ

(นายวิชาชัย สอนเจริญ)

๖๖๖๖ ผลทดสอบวัสดุงานก่อสร้าง
โครงการเสริมผิวจราจร ถนน คอนกรีต (สายที่ 2) ม. 9

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน (นางสาวปรมาพร ชินสิทธิ์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ขอรับทราบเพื่อโปรดพิจารณา

๑๖

(นางสาวจริยา ไชยดี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร. ๐ ๔๕๕๒ ๓๐๒๓

โทรสาร ๐ ๔๕๕๒ ๓๐๒๔

พันเอกหญิง อรุณรัตน์ นาน

(นางสาวพิมพ์ชนก พร้อมไธสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง

๒๒๐

๒๒๐๒๒.๒/๑๒๕๑/๑๒๕๑

นางสาวกัญชภัทร ชารัมย์

(นายสุรเชษฐ จุฬานี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง



รายงานผลการทดสอบคุณภาพวัสดุ

ทะเบียนทดสอบเลขที่ อจ1-65-0054

COMPRESSION TEST OF CONCRETE



ทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน รูปลูกบาศก์ (CUBE)

โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ภายในหมู่บ้าน) (สายที่2)
บ้านท่าอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

โดย

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง	บพ.มยผ. 1210 ทะเบียนทดสอบเลขที่ อจ1-65-0054 แผ่นที่ 1/1
	ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน <input type="checkbox"/> รูปทรงกระบอก (Cylinder) <input checked="" type="checkbox"/> รูปลูกบาศก์ (Cube)	เจ้าหน้าที่ยื่นขอ นายอุตรพล อินทร์ชา นายเดวิดชัยตรี กัญจนสุนทร นายวัชชัย สอนเจริญ
ครงการ เสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในหมู่บ้าน) (สายที่2) บ้านท่าอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ัญญาจ้างเลขที่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ CNTR - 040/2564 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ถานที่ บ้านท่าอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ วนของโครงสร้าง ผิวถนนจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ินดีตัวอย่าง ตัวอย่างคอนกรีต ือรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง ันที่ทดสอบ 25 ตุลาคม 2564	การทดสอบ แร่งอัด ปริมาตร (กิโลนิวตัน) อายุ (วัน) วันที่ทดสอบ น้ำหนัก (กก.) ขนาด (ซม.) หมดวันที่	ค่ากำลังอัด ประลัย ที่กำหนด (กก./ซม. ²) ส่วนของโครงสร้าง ลักษณะการแตก
1 25 ก.ย. 64 15 X 15 X 15 8.09 25 ต.ค. 64 64 30 680 308.20 309.71 280 2 25 ก.ย. 64 15 X 15 X 15 8.14 25 ต.ค. 64 64 30 720 326.33 309.71 280 3 25 ก.ย. 64 15 X 15 X 15 8.02 25 ต.ค. 64 64 30 650 294.60 309.71 280 4 26 ก.ย. 64 15 X 15 X 15 8.09 25 ต.ค. 64 64 29 675 305.94 313.49 280 5 26 ก.ย. 64 15 X 15 X 15 8.10 25 ต.ค. 64 64 29 690 312.73 313.49 280 6 26 ก.ย. 64 15 X 15 X 15 8.10 25 ต.ค. 64 64 29 710 321.80 313.49 280	Explosive Failure Explosive Failure Explosive Failure Explosive Failure Explosive Failure Explosive Failure	
หมายเหตุ ทดสอบตามหนังสือขอความอนุเคราะห์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง รูปผลการทดสอบ ตามตัวอย่างที่นำส่งนี้ ก่อนคอนกรีตตัวอย่าง มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน มยผ. 1101-52 ข้อ 5.9.1 เกณฑ์การทดสอบครั้งนี้ จำกัดดำเนินการอัดแรงสูงสุดไม่เกิน 1,000 กิโลนิวตัน	รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทำการทดสอบเท่านั้น	 ใช้เพื่อตรวจสอบต้นฉบับ

